

Dachsanierung der Aussegnungshalle auf dem Friedhof - Vergabe

I. Sachverhalt

Das Flachdach der Aussegnungshalle ist undicht. Bei Regen tritt im Bereich der Aufbahrungsräume Wasser ein.

Die Verwaltung hat eine Fachfirma mit der Prüfung beauftragt. Sie schlägt vor, eine neue Abdichtung durch Aufbringen von zwei Lagen Polymerschweißbahnen herzustellen. Die abzudichtende Fläche beträgt 95 m². Darüber hinaus muss auch die Attikaabdeckung neu hergestellt werden.

Die Arbeiten können nicht mehr geschoben werden, da die Nutzung der Aufbahrungsräume stark eingeschränkt ist.

Die Verwaltung hat ein Leistungsverzeichnis erstellt und vier Fachfirmen um ein Angebot gebeten.

Das Ergebnis der Angebotsauswertung wird in einer Tischvorlage dargestellt.

Beschlussvorschlag

Entsprechend der Tischvorlage.

Seitingen-Oberflacht, 15. Juli 2022



Buhl, Bürgermeister